Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:13

Link do produktu: https://www.rollco.pl/alternator-reg-berlingo-c5-xsara-picasso-partner-boxer-jumper-20-hdi-22-hdi-p-1765.html



ALTERNATOR REG. Berlingo C5 Xsara Picasso Partner Boxer Jumper 2.0 HDI 2.2 HDI

Cena	**490,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AL1509R**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Citroen Berlingo 2,0 HDI 1999-; C5 2,0 2,2 HDI HDI 2001-2004; C8 2,2 HDI 2002-; Evasion 2,0 16V 2000-20022,0 HDI AC 1999-2002; Xantia 2,0 HDI 1998-2001; Xsara 2,0 HDI AC 1999-; Xsara Picasso 1,8 16V 2,0 HDI 2000-; Jumper 2,2 HDI 2002-; Jumpy 2,0 HDI 1999-2003; Fiat Ulysse 2,0 JTD AC 1999-2002; Ducato 11 2,0 JTD 2002-; Scudo 2,0 JTD AC 1999-; Ulysse 2,0 JTD AC 1999-2002; Lancia Zeta 2,0 JTD 2,0 JTD AC 1999-2002; Peugeot 206 2,0 HDI 1999-2002; 306 2,0 HDI AC 1999-2001; 307 2,0 HDI 2000-2002; 406 1,8i 16V 6FZ 2000-2004 2,0 HDI 2,0 HDI AC 1998-2004; 607 2,0 HDI RHZ 2000-2004 2,2 HDI 2000-; 806 2,0 HDI AC 1999-2002; 807 2,0 HDI 2,2 HDI 2000-; Partner 2,0 HDI A 1999-2002; Boxer 2,0 HDI 2,2 HDI 2000-; Expert 2,0 HDI 1999-; Suzuki Grand Vitara 2,0 TD 2001-


SPECYFIKACJA PRODUKTU	
PRZEZ	CITROE

NACZENIE:	N FIAT LANCIA PEUGEOT
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD	150A
UWAGI:	1.Alternator z kołem pasowym szty wnym 2.Zastępuje bezpośrednio alternator 120A

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirnik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych



Wymiar	mm
A	42,50
B	22,00
C	45,50


A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Podłączenie elektryczne



D+ - Kontrolka na desce rozdzielczej

B+ - Akumulator (gruby przewód)



Koło pasowe sztywne (bez wolnobiegu. 6PK (6 rowków)



4 łapy montażowe

NUMERY REFERENCYJNE

PRODUCENT	OEM
Bosch	0124615002

Bosch Exchange	0986041930
Bosch Exchange	0986080530
Citroen	9621791480
Citroen	9623727980
Citroen	9635342080
Citroen	9635772980
Citroen	9639362380
Citroen	9645907780
Delco	DRA4195
Delco	DRB1930
Elstock	28-3752

Elstock	28-4606
Friesen	9041930
Friesen	9090239
Hc	CA1509IR
Hc	CA1646IR
Hella	8EL737768-001
Hella	8EL737946-001
Iskra	AAK5585
Iskra	AAN5322
Iskra	AAN5533
Iskra	AAN5772

Lucas	LRB00439
Lucas	LRB00451
Lucas	LRB439
Lucas	LRB451
Mitsubishi	A3TA6491
Mitsubishi	A3TA6491A
Mitsubishi	A3TB0891
Mitsubishi	A3TB0891A
Mitsubishi	A3TB0891B
Mitsubishi	A3TB0891C
Mitsubishi	A4TF0091
Mitsubishi	A4TF0091A
Mitsubi	A4TF00

shi	91B
Peugeot	57054F
Peugeot	57054Y
Peugeot	5705FY
Peugeot	5705GC
Prestolite	20110439
Prestolite	20110451
Valeo	2542228B
Valeo	437171
Valeo	437465
Valeo	746014
Valeo	A14VI27
Valeo	A14VI42
Valeo	SG12S

	055
Valeo	SG15S016
Valeo	SG15S021
Valeo	TG15C115