Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 02:37

Link do produktu: https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-combo-17-d-p-1617.html



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL COMBO 1.7 D

Cena	**430,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ALJ1172R**

Opis produktu

SZCZEGÓŁOWE ZASTOSOWANIE:

OPEL	Combo 1.7 D/ 17D/X17D	1686cc m	1994-2001

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirnik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu

- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	70A
UWAGI:	1. Alternator z pompą vacum

Wymiar	mm
A	41,50

B	13,00
C	81,00

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

3 łapy montażowe

NUMERY REFERENCYJNE

PRODUCENT	OEM
Andre Niermann	020505
Bosch Exchange	0986041791
Delco	DRA35

	45
Elstock	28-2772
Friesen	9090016
Hc	JA1172IR
Hella	8EL737301-001
Hitachi	LR170505
Hitachi	LR170-505
Hitachi	LR170505B
Hitachi	LR170-505B
Hitachi	LR170511
Hitachi	LR170-511
Iskra	AAK3146

Iskra	AAK3164
Isuzu	8971502000
Isuzu	897150-2000
Isuzu	8971502001
Isuzu	897150-2001
Isuzu	8972410210
Isuzu	897241-0210
Lucas	LRB00303
Lucas	LRB303
Opel	R1030093
Opel/Vauxhall	6204042
Prestolite	20110303

Valeo	437134
Valeo	VA640
Valeo Exchange	437134

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

ALTERNATOR OPEL COMBO 1.7 D >>>