Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:02

Link do produktu: https://www.rollco.pl/rozrusznik-regenerowany-octavia-fabia-alhambra-sharan-leon-toledo-18-20-p-1745.html



# ROZRUSZNIK REGENEROWANY Octavia Fabia Alhambra Sharan Leon Toledo 1.8 2.0

| | |
|---|---|
| Cena | **340,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ST1119R** |

## Opis produktu


zastosowanie: Audi A3 1,6 1997-2001 1,8 1,8 Turbo 1998-2003; TT 1,8 Turbo 1998-2000; SEAT Alhambra 1,8 Turbo 2,0 1998-2000; Ibiza 1,8 20V Turbo 1999-2002; Leon 1,8 20V 1999-2003 1,8 Turbo AT 2000-2004; Toledo 1,8 20V 1998-2003; Skoda Fabia 2,0 2000-; Octavia 1,8 1998-1999 1,8 Turbo 1998-2004 1,8 Turbo AT 2000- 2,0 1999-2002; VW Bora 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2000-2005 2,0 1998-2005; Golf IV 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2,0 1998-2005; New Beetle 1,6 2000-2005 1,8 1998-2004 2,0 1998-2005; Sharan 1,8 Turbo 2,0 1998-2000

| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
|---|---|
| PRZEZNACZENIE: | AUDI<br>FORD<br>SEAT<br>SKODA |

| | |
|---|---|
| | VOLKSWAGEN |
| NAPIĘCIE: | 12V |
| MOC: | 1.1 kW |
| LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYCH: | 2 (2 NIEGWINTOWANE) |
| UWAGI: | |


W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :


- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.




| Wymiar | mm |
|---|---|
| A | 76 |
| B | 53 |

SOL 05




| Wymiar | mm |
|---|---|
| O1 | 110,35 |

NUMERY REFERENCYJNE

| PRODUCENT | OEM |
|---|---|
| Bosch | 0001121008 |
| Bosch | 0001121009 |

| | |
|---|---|
| Bosch | 0001121018 |
| Bosch | 0001121019 |
| Bosch | 0001121024 |
| Bosch | 0001121025 |
| Bosch | 0001121026 |
| Bosch | 0001121027 |
| Bosch Exchange | 0986021010 |
| Delco | DRS8040 |
| Delco | DRS8040N |
| Elstock | 25-2243 |
| Friesen | 8018040 |

| | |
|---|---|
| Friesen | 8021010 |
| Hc | CS1119 |
| Hella | 8EA737579-001 |
| Lucas | LRT00178 |
| Lucas | LRT178 |
| Prestolite | 20510178 |
| Valeo | 458221 |
| Valeo Exchange | 458221 |
| Volkswagen | 02A911023L |
| Volkswagen | 02A911023LX |
| Volkswagen | 02T911023B |