

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-fiat-bravo-ii-19-d-multijet-p-1222.html>



ALTERNATOR FIAT BRAVO II 1.9 D MULTIJET

Cena **590,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1885**

Kod producenta **ALT348CP**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

FIAT

Bravo 1.9 D

1910cc

od

Multijet (198)/

m

2007-

937A5.000

| | |
|-----------------------|------|
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
| NAPIĘCIE: | 14V |
| PRĄD: | 120A |
| UWAGI: | |



| Wymiar | mm |
|--------|--------|
| A | 113,00 |
| B | 61,00 |

A - szerokość łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość łapy mocującej

CECHY

CHARA

KTERYS

TYCZNE

Podłączenie elektryczne



D+ - Kontrolka na desce rozdzielczej (cienki przewód pod nakrętkę)

B+ - Akumulator (gruby przewód pod nakrętkę)



Koło pasowe sprzęgłowe (z wolnobiegiem), 6PK (6 rowków)



2 łapy montażowe (szeroka mocująca i wąska do naciągu)

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

| PRODU CENT | OEM |
|------------------------|----------------|
| Bosch | 012442 5100 |
| Bosch E xchang e | 098604 8791 |
| Bosch E xchang e | 098604 9530 |
| Delco | DRA00 36 |
| Delco | DRA42 63 |
| Delco | DRA42 65 |
| Elstock | 28-492 5 |
| Elstock | 28-492 6 |
| Elstock | 28-492 7 |
| Fiat | 717466 73 |
| Fiat | 735015 91 |
| Fiat | 735032 35 |

| | |
|---------|-----------------------|
| Friesen | |
| Friesen | 909020 6 |
| Friesen | 909020 7 |
| Friesen | 909032 4 |
| Hc | CA1884 IR |
| Hc | CA1885 IR |
| Hc | CA1995 IR |
| Hella | 8EL738 211-62 1 |
| Lucas | LRA028 07 |
| Lucas | LRA028 08 |
| Lucas | LRA028 09 |
| Lucas | LRA280 7 |
| Lucas | LRA280 8 |
| Lucas | LRA280 9 |
| Marelli | 633219 39 |
| Marelli | 633219 40 |
| Marelli | 633770 04 |
| Marelli | 633770 05 |
| Marelli | 633774 90 |
| Marelli | 633774 92 |
| Marelli | MAN74 90 |
| Nippon | 101210 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| denso | 0990 |
| Nippon denso | 101210 -0990 |
| Nippon denso | 102211 8260 |
| Nippon denso | 102211 -8260 |
| Nippon denso | 102211 8270 |
| Nippon denso | 102211 -8270 |
| Nippon denso | 102211 8640 |
| Nippon denso | 102211 -8640 |
| Nippon denso | 102211 8641 |
| Nippon denso | 102211 -8641 |
| Nippon denso | 102211 8642 |
| Nippon denso | 102211 -8642 |
| Nippon denso | 102211 8650 |
| Nippon denso | 102211 -8650 |
| Nippon denso | 102211 8651 |
| Nippon denso | 102211 -8651 |
| Nippon denso | 102211 8652 |
| Nippon denso | 102211 -8652 |
| Nippon denso | MS102 211827 0 |
| Nippon denso | DAN50 6 |
| Nippon denso | DAN51 0 |
| Nippon | DAN51 |

| | |
|-------------------|----------------|
| denso | 4 |
| Opel | 120443 3 |
| Opel | 931692 57 |
| Opel | 931692 58 |
| Opel | 931801 02 |
| Opel | R15300 98 |
| Opel | R15301 00 |
| Opel/Va uxhall | 131173 40 |
| Opel/Va uxhall | 131173 41 |
| Opel/Va uxhall | 131173 41AA |
| Opel/Va uxhall | 620418 7 |
| Opel/Va uxhall | 931800 98 |
| Suzuki | 314007 9J00 |

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR REGENEROWANY

[ALTERNATOR REGENEROWANY FIAT BRAVO II
1.9 D MULTIJET >>>](#)

