

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-fiat-bravo-ii-19-d-multijet-p-1643.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY FIAT BRAVO II 1.9 D MULTIJET

Cena **490,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1885R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

FIAT

Bravo 1.9 D

1910cc

od

Multijet (198)/

m

2007-

937A5.000

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebiecia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebiecia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	120A
UWAGI :	

BRAK ZDJĘCIA



Wymiar	mm
--------	----

A	113,00
B	61,00

A - szerokość łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość łapy mocującej



Podłączenie elektryczne



D+ - Kontrolka na desce rozdzielczej (cienki przewód pod nakrętkę)

B+ - Akumulator (gruby przewód pod nakrętkę)



Koło pasowe sprzęgłowe (z wolnobiegiem), 6PK (6 rowków)

BRAK
ZDJĘCIA



2 łapy montażowe (szeroka mocująca i wąska do naciągu)

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	012442 5100
Bosch E xchang e	098604 8791
Bosch E xchang e	098604 9530
Delco	DRA00 36
Delco	DRA42 63
Delco	DRA42 65
Elstock	28-492

	5
Elstock	28-492 6
Elstock	28-492 7
Fiat	717466 73
Fiat	735015 91
Fiat	735032 35
Friesen	
Friesen	909020 6
Friesen	909020 7
Friesen	909032 4
Hc	CA1884 IR
Hc	CA1885 IR
Hc	CA1995 IR
Hella	8EL738 211-62 1
Lucas	LRA028 07
Lucas	LRA028 08
Lucas	LRA028 09
Lucas	LRA280 7
Lucas	LRA280 8
Lucas	LRA280 9
Marelli	633219 39
Marelli	633219 40

Marelli	633770 04
Marelli	633770 05
Marelli	633774 90
Marelli	633774 92
Marelli	MAN74 90
Nippon denso	101210 0990
Nippon denso	101210 -0990
Nippon denso	102211 8260
Nippon denso	102211 -8260
Nippon denso	102211 8270
Nippon denso	102211 -8270
Nippon denso	102211 8640
Nippon denso	102211 -8640
Nippon denso	102211 8641
Nippon denso	102211 -8641
Nippon denso	102211 8642
Nippon denso	102211 -8642
Nippon denso	102211 8650
Nippon denso	102211 -8650
Nippon denso	102211 8651
Nippon denso	102211 -8651
Nippon	102211

denso	8652
Nippon denso	102211 -8652
Nippon denso	MS102 211827 0
Nippon denso	DAN50 6
Nippon denso	DAN51 0
Nippon denso	DAN51 4
Opel	120443 3
Opel	931692 57
Opel	931692 58
Opel	931801 02
Opel	R15300 98
Opel	R15301 00
Opel/Va uxhall	131173 40
Opel/Va uxhall	131173 41
Opel/Va uxhall	131173 41AA
Opel/Va uxhall	620418 7
Opel/Va uxhall	931800 98
Suzuki	314007 9J00

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

ALTERNATOR FIAT BRAVO II 1.9 D MULTIJET

>>>

