

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-signum-19-cdti-p-1649.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL SIGNUM 1.9 CDTi

Cena **490,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1885R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

□

OPEL	Signum 1.9 CDTI	1910cc	2004-2
	AT/ Z19DT	m	008
OPEL	Signum 1.9 CDTI/	1910cc	2004-2
	Z19DT	m	008

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebiecia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebiecia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	120A
UWAGI:	

BRAK ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	113,00

B

61,00

A - szerokość łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość łapy mocującej



Podłączenie elektryczne



D+ - Kontrolka na desce rozdzielczej (cienki przewód pod nakrętkę)

B+ - Akumulator (gruby przewód pod nakrętkę)



Koło pasowe sprzęgłowe (z wolnobiegiem), 6PK (6 rowków)



2 łapy montażowe (szeroka mocująca i wąska do naciągu)

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	012442 5100
Bosch E xchang e	098604 8791
Bosch E xchang e	098604 9530
Delco	DRA00 36
Delco	DRA42 63
Delco	DRA42 65
Elstock	28-492 5

Elstock	28-492 6
Elstock	28-492 7
Fiat	717466 73
Fiat	735015 91
Fiat	735032 35
Friesen	
Friesen	909020 6
Friesen	909020 7
Friesen	909032 4
Hc	CA1884 IR
Hc	CA1885 IR
Hc	CA1995 IR
Hella	8EL738 211-62 1
Lucas	LRA028 07
Lucas	LRA028 08
Lucas	LRA028 09
Lucas	LRA280 7
Lucas	LRA280 8
Lucas	LRA280 9
Marelli	633219 39
Marelli	633219 40
Marelli	633770

	04
Marelli	633770 05
Marelli	633774 90
Marelli	633774 92
Marelli	MAN74 90
Nippon denso	101210 0990
Nippon denso	101210 -0990
Nippon denso	102211 8260
Nippon denso	102211 -8260
Nippon denso	102211 8270
Nippon denso	102211 -8270
Nippon denso	102211 8640
Nippon denso	102211 -8640
Nippon denso	102211 8641
Nippon denso	102211 -8641
Nippon denso	102211 8642
Nippon denso	102211 -8642
Nippon denso	102211 8650
Nippon denso	102211 -8650
Nippon denso	102211 8651
Nippon denso	102211 -8651
Nippon denso	102211 8652

Nippon denso	102211 -8652
Nippon denso	MS102 211827 0
Nippon denso	DAN50 6
Nippon denso	DAN51 0
Nippon denso	DAN51 4
Opel	120443 3
Opel	931692 57
Opel	931692 58
Opel	931801 02
Opel	R15300 98
Opel	R15301 00
Opel/Vauxhall	131173 40
Opel/Vauxhall	131173 41
Opel/Vauxhall	131173 41AA
Opel/Vauxhall	620418 7
Opel/Vauxhall	931800 98
Suzuki	314007 9J00

SPRAWDŹ ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR OPEL SIGNUM 1.9 CDTi >>>](#)

