

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-ford-galaxy-19-tdi-p-120.html>



ROZZRUSZNIK FORD GALAXY 1.9 TDi

Cena **330,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1181**

Kod producenta **STM592**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

| FORD | Galaxy 1.9 TDI/ ANU BTB | 1896cc m | 2000-2 006 |
|------|----------------------------|-------------|---------------|
| FORD | Galaxy 1.9 TDI/ ASZ | 1896cc m | od 2003- |
| FORD | Galaxy 1.9 TDI/ AYU | 1896cc m | od 2000- |
| FORD | Galaxy 1.9 TDI/ BTB | 1896cc m | od 2005- |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
| NAPIĘCIE: | 12V |
| MOC: | 2.0 kW |
| LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYCH: | 2 (2 NIEGWINTOWANE) |
| UWAGI: | |

BRAK ZDJĘCIA



| Wymiar | mm |
|--------|------|
| A | 76 |
| B | 62 ! |

SOL 05



| Wymiar | mm |
|--------|--------|
| O1 | 111,50 |

NUMER

Y REFE

RENCYJ

NE

| PRODU CENT | OEM |
|------------------------|-----------------------|
| Bosch | 000112 5018 |
| Bosch | 000112 5019 |
| Bosch | 000112 5048 |
| Bosch | 000112 5049 |
| Bosch E xchang e | 098601 8390 |
| Delco | DRS83 90 |
| Elstock | 25-237 6 |
| Ford | YM2111 000BA |
| Ford | YM21-1 1000-B A |
| Friesen | 801839 0 |

| | |
|------------------------|--------|
| Hc | CS1181 |
| Hella | 8EA737 |
| | 767-00 |
| | 1 |
| Lucas | LRT002 |
| | 18 |
| Lucas | LRT218 |
| Valeo | 458167 |
| Valeo | 458465 |
| Valeo | D7RS1 |
| | 50 |
| Valeo | D7RS5 |
| | 0 |
| Valeo E xchang e | 458167 |
| Volksw agen | 02M91 |
| | 1023A |
| Volksw agen | 02M91 |
| | 1023C |
| Volksw agen | 02M91 |
| | 1023F |
| Volksw | 02M91 |

| | |
|--------|--------|
| agen | 1023FX |
| Volksw | 02M91 |
| agen | 1023R |
| Volksw | 02M91 |
| agen | 11023A |