

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-regenerowany-octavia-fabia-alhambra-sharan-leon-toledo-18-20-p-1745.html>



ROZZRUSZNIK REGENEROWANY Octavia Fabia Alhambra Sharan Leon Toledo 1.8 2.0

Cena **340,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1119R**

Opis produktu


zastosowanie: Audi A3 1,6 1997-2001 1,8 1,8 Turbo 1998-2003; TT 1,8 Turbo 1998-2000; SEAT Alhambra 1,8 Turbo 2,0 1998-2000; Ibiza 1,8 20V Turbo 1999-2002; Leon 1,8 20V 1999-2003 1,8 Turbo AT 2000-2004; Toledo 1,8 20V 1998-2003; Skoda Fabia 2,0 2000-; Octavia 1,8 1998-1999 1,8 Turbo 1998-2004 1,8 Turbo AT 2000- 2,0 1999-2002; VW Bora 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2000-2005 2,0 1998-2005; Golf IV 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2,0 1998-2005; New Beetle 1,6 2000-2005 1,8 1998-2004 2,0 1998-2005; Sharan 1,8 Turbo 2,0 1998-2000

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
| PRZEZNACZENIE: | AUDI F O RD SEAT SKODA |



| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| | VOLKS WAGEN |
| NAPIĘC | 12V |
| IE: | |
| MOC: | 1.1 kW |
| LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYC H: | 2 (2 NIEGWIN TOWANE) |
| UWAGI : | |

W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.



SOL 05



| Wymiar | mm |
|--------|--------|
| O1 | 110,35 |

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

| PRODU CENT | OEM |
|---------------|----------------|
| Bosch | 000112 1008 |
| Bosch | 000112 1009 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Bosch | 000112 1018 |
| Bosch | 000112 1019 |
| Bosch | 000112 1024 |
| Bosch | 000112 1025 |
| Bosch | 000112 1026 |
| Bosch | 000112 1027 |
| Bosch E xchang e | 098602 1010 |
| Delco | DRS80 40 |
| Delco | DRS80 40N |
| Elstock | 25-224 3 |
| Friesen | 801804 0 |

| | |
|----------|--------|
| Friesen | 802101 |
| | 0 |
| Hc | CS1119 |
| Hella | 8EA737 |
| | 579-00 |
| | 1 |
| Lucas | LRT001 |
| | 78 |
| Lucas | LRT178 |
| Prestoli | 205101 |
| te | 78 |
| Valeo | 458221 |
| Valeo E | 458221 |
| xchang | |
| e | |
| Volksw | 02A911 |
| agen | 023L |
| Volksw | 02A911 |
| agen | 023LX |
| Volksw | 02T911 |
| agen | 023B |