

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozsusznik-regenerowany-octavia-golf-5-sharan-fabia-bora-19-tdi-20-tdi-p-1746.html>



ROZRUSZNIK REGENEROWANY Octavia Golf 5 Sharan Fabia Bora 1.9 TDI 2.0 TDi

Cena **330,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1181R**

Opis produktu

zastosowanie: Audi A3 1,8 Turbo 1996-2003 1,9 TDI 2000-2003; S3 1,8 Turbo Quattro 1998-2002; TT 1,8 Turbo Quattro 1998-2006; Ford 1,9 TDI 2000- 2,8i 24V 2000-; SEAT Alhambra 1,9 TDI (7V9) 2000-2008 2,0 TDI (7V9) 2005- 2,8 (7V9) 2000-; Ibiza 1,9 TDI 2002-2004; Leon 1,8 Turbo 2000-2004 2,8 2000-2004; Toledo II 1,9 TDI (1M2) 2003-2004; Skoda Fabia 1,9 TDI 2003-; Octavia 1,8 T 1998-2001 1,9 TDI 2000-2004; Bora 1,8 Turbo 2000-2001 1,9 TDI 1998-2005 2,3 V5 2000-2001 2,8 V6 1999-2001; Golf IV 1,8 Turbo 1997-2001 1,9 TDI 1999-2004 2,3 VR5 6M 2000-2006 2,8 1999-2001 3,2 R32 2002-2005; New Beetle 1,8 1999-2001 3,2 RSI 2000-2001; Polo 1,9 TDI (9N) 2003-; Sharan 1,9 TDI 2000-2006 2,0 TDI (7M) 2005- 2,8 VR6 2000-

SPECYF
IKACJA
PRODU
KTU


PRZEZ
NACZE
NIE:

AUDI
F
O
RD
SEAT
SKODA



	VOLKS WAGEN
NAPIĘC	12V
IE:	
MOC:	2.0 kW
LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYC H:	2 (2 NIEGWIN TOWANE)
UWAGI :	

W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.



SOL 05



Wymiar	mm
O1	111,50

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000112 5018
Bosch	000112 5019

Bosch	000112 5048
Bosch	000112 5049
Bosch E xchang e	098601 8390
Delco	DRS83 90
Elstock	25-237 6
Ford	YM2111 000BA
Ford	YM21-1 1000-B A
Friesen	801839 0
Hc	CS1181
Hella	8EA737 767-00 1
Lucas	LRT002 18

Lucas	LRT218
Valeo	458167
Valeo	458465
Valeo	D7RS1 50
Valeo	D7RS5 0
Valeo E xchang e	458167
Volksw agen	02M91 1023A
Volksw agen	02M91 1023C
Volksw agen	02M91 1023F
Volksw agen	02M91 1023FX
Volksw agen	02M91 1023R
Volksw agen	02M91 11023A