

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-seat-cordoba-16-p-354.html>



ROZZRUSZNIK SEAT CORDOBA 1.6


| | |
|------------------|------------------|
| Cena | 260,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | ST788 |
| Kod producenta | STM604 |

Opis produktu

SZCZE
GÓŁOW
E ZAST
OSOWA
NIE:


| SEAT | Cordoba I 1.6/ ABU | 1598cc m | 1993-1 994 |
|------|-----------------------|-------------|---------------|
| SEAT | Cordoba I 1.6/ AEE | 1598cc m | 1997-1 998 |
| SEAT | Cordoba I 1.6/ ALM | 1598cc m | 1997-2 002 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | |
| NAPIĘCIE: | 12V |
| IE: | |
| MOC: | 0,9 kW |
| LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYCH: | 4 (2 GWINTOWANE) |
| UWAGI: | |



| Wymiar | mm |
|--------|-------|
| A | 82,50 |
| B | 1,50 |

SOL 05



NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

| PRODU CENT | OEM |
|---------------|----------------|
| Bosch | 000110 7025 |
| Bosch | 000110 7026 |
| Bosch | 000110 7103 |
| Bosch | 000110 7104 |
| Bosch | 000111 2027 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Bosch | 000111 2028 |
| Bosch | 000111 2044 |
| Bosch | 000111 2045 |
| Bosch | 000111 3013 |
| Bosch | 000111 3014 |
| Bosch E xchang e | 098601 6790 |
| Bosch E xchang e | 098601 6800 |
| Delco | DRS67 90 |
| Delco | DRS68 00 |
| Elstock | 25-204 9 |
| Elstock | 25-210 1 |

| | |
|----------|--------|
| Friesen | 801679 |
| | 0 |
| Friesen | 801680 |
| | 0 |
| Hc | CS788 |
| Hc | CS880 |
| Hella | 8EA731 |
| | 778-00 |
| | 1 |
| Hella | 8EA732 |
| | 659-00 |
| | 1 |
| Lucas | LRS008 |
| | 91 |
| Lucas | LRS008 |
| | 92 |
| Lucas | LRS891 |
| Lucas | LRS892 |
| Prestoli | 205008 |
| te | 92 |
| Valeo | 455728 |
| Valeo | 455981 |
| Valeo | 726023 |

| | |
|--------|--------|
| Valeo | 726036 |
| Volksw | 036911 |
| agen | 023Q |
| Volksw | 036911 |
| agen | 023S |
| Volksw | 036911 |
| agen | 023SX |
| Volksw | 085911 |
| agen | 023J |