

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-berlingo-c5-xsara-picasso-partner-boxer-jumper-20-hdi-22-hdi-p-1490.html>



ALTERNATOR Berlingo C5 Xsara Picasso Partner Boxer Jumper 2.0 HDI 2.2 HDI


Cena **490,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1509**

Kod producenta **ALT816**

Opis produktu




□

Citroen Berlingo 2,0 HDI 1999-; C5 2,0 2,2 HDI HDI 2001-2004; C8 2,2 HDI 2002-; Evasion 2,0 16V 2000-2002, 2,0 HDI AC 1999-2002; Xantia 2,0 HDI 1998-2001; Xsara 2,0 HDI AC 1999-; Xsara Picasso 1,8 16V 2,0 HDI 2000-; Jumper 2,2 HDI 2002-; Jumpy 2,0 HDI 1999-2003; Fiat Ulysse 2,0 JTD AC 1999-2002; Ducato 11 2,0 JTD 2002-; Scudo 2,0 JTD AC 1999-; Ulysse 2,0 JTD AC 1999-2002; Lancia Zeta 2,0 JTD 2,0 JTD AC 1999-2002; Peugeot 206 2,0 HDI 1999-2002; 306 2,0 HDI AC 1999-2001; 307 2,0 HDI 2000-2002; 406 1,8i 16V 6FZ 2000-2004 2,0 HDI 2,0 HDI AC 1998-2004; 607 2,0 HDI RHZ 2000-2004 2,2 HDI 2000-; 806 2,0 HDI AC 1999-2002; 807 2,0 HDI 2,2 HDI 2000-; Partner 2,0 HDI A 1999-2002; Boxer 2,0 HDI 2,2 HDI 2000-; Expert 2,0 HDI 1999-; Suzuki Grand Vitara 2,0 TD 2001-

SPECYF
IKACJA
PRODU
KTU

PRZEZ	CITROE
NACZE	N
NIE:	FIAT
	LANCIA
	PEUG
	EOT
NAPIĘC	14V
IE:	
PRĄD	150A
UWAGI	1. Alternator z kołem pasowym sztywnym
:	2. Zastępuje bezpośrednio alternator 120A



Wymiar	mm
A	42,50
B	22,00
C	45,50


A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi



Podłączenie elektryczne



D+ - Kontrolka na desce rozdzielczej

B+ - Akumulator (gruby przewód)



Koło pasowe sztywne (bez wolnobiegu. 6PK (6 rowków)



4 łapy montażowe

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	012461 5002
Bosch E xchang e	098604 1930

Bosch E	098608
xchang	0530
e	
Citroen	962179
	1480
Citroen	962372
	7980
Citroen	963534
	2080
Citroen	963577
	2980
Citroen	963936
	2380
Citroen	964590
	7780
Delco	DRA41
	95
Delco	DRB19
	30
Elstock	28-375
	2
Elstock	28-460
	6

Friesen	904193
	0
Friesen	909023
	9
Hc	CA1509
	IR
Hc	CA1646
	IR
Hella	8EL737
	768-00
	1
Hella	8EL737
	946-00
	1
Iskra	AAK558
	5
Iskra	AAN53
	22
Iskra	AAN55
	33
Iskra	AAN57
	72
Lucas	LRB004
	39

Lucas	LRB004
	51
Lucas	LRB439
Lucas	LRB451
Mitsubi	A3TA64
shi	91
Mitsubi	A3TA64
shi	91A
Mitsubi	A3TB08
shi	91
Mitsubi	A3TB08
shi	91A
Mitsubi	A3TB08
shi	91B
Mitsubi	A3TB08
shi	91C
Mitsubi	A4TF00
shi	91
Mitsubi	A4TF00
shi	91A
Mitsubi	A4TF00
shi	91B
Peugeot	57054F

t	
Peugeot	57054Y
t	
Peugeot	5705FY
t	
Peugeot	5705GC
t	
Prestolite	201104
te	39
Prestolite	201104
te	51
Valeo	254222
	8B
Valeo	437171
Valeo	437465
Valeo	746014
Valeo	A14VI2
	7
Valeo	A14VI4
	2
Valeo	SG12S
	055
Valeo	SG15S

	016
Valeo	SG15S 021
Valeo	TG15C1 15