

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-peugeot-boxer-20-hdi-p-1580.html>



ALTERNATOR PEUGEOT BOXER 2.0 HDi

Cena **570,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1761**

Kod producenta **ALT482CP**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

PEUGE OT	Boxer 2.0 HDi (244) AC/ RHV	1997cc m	2004-2 006

SPECYF

IKACJA

PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	150A
UWAGI:	1. Alterator z kołem pasowym sprzęgłowym



Wymiar	mm
A	42,00
B	21,00
C	45,00

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi



Podłączenie elektryczne



L - Kontrolka na desce rozdzielczej

B+ - Akumulator (gruby przewód)

DFM - Jednostka sterująca (w niektórych przypadkach pin może być nie podłączony)



Koło pasowe sprzęgłowe (z wolnobiegiem). 6PK (6 rowków)



4 łapy montażowe

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Andre Nierma nn	025251 26
Bosch	012452 5035
Bosch E xchang e	098604 6240
Delco	DRA03 21
Delco	DRA41 28
Elstock	28-470 0
Elstock	28-478

	8
Fiat	717323 07
Friesen	909017 1
Hc	CA1761 IR
Hella	8EL738 144-00 1
Lucas	LRA022 26
Lucas	LRA023 00
Lucas	LRA222 6
Lucas	LRA230 0
Peugeot	5705AS
Peugeot	5705EY
Peugeot	964403 7180
Peugeot	964410 3580
Peugeot	964632 1780
Peugeot	964632 1880
Peugeot	965035 8580
Prestolite	201301 53
Valeo	254261 5
Valeo	254269 3A
Valeo	254272 5
Valeo	254283 2A
Valeo	254292

	4
Valeo	254292 4A
Valeo	437458
Valeo	437471
Valeo	A14VI4 8
Valeo	A14VI4 9
Valeo	SG15S 024
Valeo	SG15S 025
Valeo	TG15C0 20
Valeo	TG15C0 28
Valeo	TG15C0 53
Valeo	TG15C1 18
Valeo	TG15C1 27
Valeo	TG15C1 34
Valeo E xchang e	437458
Valeo E xchang e	437471
Valeo E xchang e	437407