

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-combo-17-d-p-1617.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL COMBO 1.7 D

Cena **430,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ALJ1172R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

OPEL	Combo 1.7 D/ 17D/X17D	1686cc m	1994-2 001
------	--------------------------	-------------	---------------

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wirmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu

- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	70A
UWAGI:	1. Alter nator z pompą vacuum



Wymiar	mm
A	41,50

B	13,00
C	81,00

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY
CHARA
KTERYS
TYCZNE

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



3 łapy montażowe

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Andre Nierma nn	020505
Bosch E xchang e	098604 1791
Delco	DRA35

	45
Elstock	28-277
	2
Friesen	909001
	6
Hc	JA1172
	IR
Hella	8EL737
	301-00
	1
Hitachi	LR1705
	05
Hitachi	LR170-
	505
Hitachi	LR1705
	05B
Hitachi	LR170-
	505B
Hitachi	LR1705
	11
Hitachi	LR170-
	511
Iskra	AAK314
	6

Iskra	AAK316
	4
Isuzu	897150
	2000
Isuzu	897150
	-2000
Isuzu	897150
	2001
Isuzu	897150
	-2001
Isuzu	897241
	0210
Isuzu	897241
	-0210
Lucas	LRB003
	03
Lucas	LRB303
Opel	R10300
	93
Opel/Vauxhall	620404
	2
Prestolite	201103
	03

Valeo	437134
Valeo	VA640
Valeo E xchang e	437134

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR OPEL COMBO 1.7 D >>>](#)

