

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-opel-combo-17-d-p-1623.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY OPEL COMBO 1.7 D

Cena **470,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ALJ863R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

OPEL	Combo 1.7 D/ 17D/X17D	1686cc m	1994-2 001
------	--------------------------	-------------	---------------

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ:

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja
- Wmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebicia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu

nominalnego określonego przez producenta

- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	70A
UWAGI:	1. Alternator z pompą vacuum



Wymiar	mm
A	42,00
B	13,50
C	80,50

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY
CHARA
KTERYS
TYCZNE

Podłączenie elektryczne (złączka)

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



3 tapy montażowe

NUMER

Y REFE

RENCYJ

NE

PRODU CENT	OEM
Andre Nierma nn	020420
Andre Nierma nn	020427
Bosch E xchang	098604 1771

e	
Delco	DRA32 96
Elstock	28-189 6
Friesen	909000 7
Hc	JA863I R
Hella	8EL731 750-00 1
Hitachi	LR1704 20
Hitachi	LR170- 420
Hitachi	LR1704 20B
Hitachi	LR170- 420B
Hitachi	LR1704 27
Hitachi	LR170- 427

Hitachi	LR1704 27B
Hitachi	LR170- 427B
Hitachi	LR1704 27C
Hitachi	LR170- 427C
Iskra	AAK314 2
Iskra	AAK316 1
Isuzu	897041 7900
Isuzu	897041 -7900
Isuzu	897113 1180
Isuzu	897113 -1180
Lucas	LRB001 54
Lucas	LRB154

Opel/Va uxhall	120414 4
Opel/Va uxhall	620405 9
Opel/Va uxhall	970417 90
Prestoli te	201001 54
Prestoli te	201101 54
Valeo	436725
Valeo	437120
Valeo	VA504
Valeo E xchang e	436725

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR OPEL COMBO 1.7 D >>>](#)

