

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/alternator-regenerowany-renault-laguna-ii-18-p-1662.html>



ALTERNATOR REGENEROWANY RENAULT LAGUNA II 1.8

Cena **390,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **AL1661R**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

RENAU	Laguna II 1.8 16V	1783cc	2001-2
LT	AC/ F4P77	m	007

W PROCESIE REGENERACJI WYRÓB ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty w obudowach poprawiane (lub wymieniane na nowe), w razie potrzeby naprawiane za pomocą wkładek gwintowanych
- Uzwojenie testowane, wymiana w wypadku stwierdzenia przebicia bądź zwarcia między-zwojowego. Czyszczenie i konserwacja

- Wirmik testowany, czyszczony i konserwowany, wymiana w przypadku stwierdzenia przebiecia lub zwarcia między-zwojowego. Pierścienie ślizgowe doprowadzane do stanu nominalnego określonego przez producenta
- Regulator testowany, czyszczony w razie potrzeby wymiana szczotek, sprężynek lub kompletnego podzespołu
- Mostek diodowy testowany, w razie potrzeby wymiana diód lub kompletnego podzespołu

Po zakończeniu procesu regeneracji wyrób zostaje przetestowany w warunkach panujących w pojazdach na wysokiej klasy stołach probierczych

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
NAPIĘCIE:	14V
PRĄD:	125A
UWAGI:	1. Alter nator z kołem pasowym sztywnym 6PK

BRAK
ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	33,00
B	14,00
C	61,00

A - szerokość przedniej łapy mocującej + odległość od łapy do pierwszego rowka na kole pasowym

B - szerokość przedniej łapy mocującej

C - odległość pomiędzy łapami mocującymi

CECHY

CHARA

KTERYS

TYCZNE

Podłączenie elektryczne

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



L - Kontrolka na desce rozdzielczej

B+ - Akumulator (gruby przewód pod nakrętkę)

BRAK
ZDJĘCIA




Koło pasowe sztywne (bez wolnobiegu). 6PK (6 rowków)

BRAK
ZDJĘCIA



4 łapy montażowe



Y REFE

RENCYJ

NE

PRODU CENT	OEM
Bosch Exch ange	098604 5110
Delco	DRA00 48
Delco	DRA41 86
Delco	DRA42 08
Elstock	28-398 8
Elstock	28-461 0
Elstock	28-554 4
Friesen	909016 9
Friesen	909046 5
Hc	CA1661 IR
Hc	CA1829 IR
Hella	8EL737 983-00 1
Hella	8EL738 211-01 1
Lucas	LRA020 59
Lucas	LRA021 58
Lucas	LRA029

	30
Lucas	LRA205 9
Lucas	LRA215 8
Lucas	LRA293 0
Nissan	230313 952
Prestoli te	201302 22
Renault	770042 7476
Renault	771113 4329
Renault	771113 5072
Renault	820015 3710
Renault	820020 6251
Renault	820049 5278
Renault	820049 5304
Renault	820069 0194
Renault	820069 0202
Valeo	254239 3
Valeo	254239 3A
Valeo	254239 3D
Valeo	254263 9
Valeo	254272 2A
Valeo	254272 2B
Valeo	254333 8A

Valeo	254334 1A
Valeo	254355 7A
Valeo	437423
Valeo	437424
Valeo	SG12B 030
Valeo	SG12B 068
Valeo	SG12B 072
Valeo	SG12B 097
Valeo	SG12B 107
Valeo	SG12B 122
Valeo	SG9B0 53
Valeo	SG9B0 89
Valeo	SG9B1 06
Valeo	SG9B1 08
Valeo E xchang e	437423
Valeo E xchang e	437424

SPRAWDŹ W SKLEPIE ALTERNATOR NOWY

[ALTERNATOR RENAULT LAGUNA II 1.8 >>>](#)



