

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-berlingo-partner-jumper-boxer-c4-c5-1.9-d-2.0-hdi-p-840.html>



ROZRUSZNIK Berlingo Partner Jumper, Boxer C4 C5 1.9 D 2.0 HDI

Cena **330,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1177**

Kod producenta **STM525**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU	
PRZEZNACZENIE:	CITROEN FIAT HYUNDAI LANCIA PEUGEOT
NAPIĘCIE:	12V
MOC:	1.7 kW

LICZBA 3 (3 GWINTO

OTWORÓW WANE)

MOCUJĄCYC

H:

UWAGI

:

BRAK
ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	66,00
B	-5,00

BRAK
ZDJĘCIA



Wymiar	mm
O1	119,00
O2	83,00
O3	83,00

zastosowanie: Citroen Berlingo 1,8 D 1,9 D 1996-2002 2,0 HDi 1999-; C4 2,0 16V 2,0 HDi 2004-; C5 2,0 HDi 2,2 HDi 2001- 3,0 V6 2004-; C8 2,0 HDi 2,2 HDi 2002-; C15 1,9 D 2000-; C-Crosser 2,2 HDi 2007-; Evasion 1,9 TD 1994-2002 2,0 HDi 1999-2002 2,0 TD 1994-2002 2,1 TD 1996-2002; Jumper 1,9 D 1994-2002 2,0 HDi 2001- 2,2 HDi 2002-; Jumpy 1,9 D 1998- 1,9 TD 1995- 2,0 HDi 1999-; Xantia 1,9 D 1994-2003 1,9 TD 1995-2003 2,0 HDi 1999-2003 2,1 TD 12V 1998-2001; XM 2,1 D 1991-1996 2,1 TD 12V 1989-2000; Xsara 1,8 D 1997-2000 1,9 D 1997-2005 1,9 TD 1997-2001 2,0 HDi 1999-2005; ZX 1,8 D 1993-1997; Fiat Ducato 1,9 D 1998-2002 1,9 TD 1998- 2,0 JTD 2002-; Scudo 1,9 D 1998- 2,0 JTD 1999-; Ulysse 2,0 JTD 1999- 2,0 Multijet 2006- 2,1 TD 1996-1999 2,2 JTD 2002-; Hyundai Lantra 1,9 D 1998-2000; JCB 1 CX Backhoe-Loader 1994-; Robot 150, 165; Lancia Phedra 2,0 JTD 2,2 JTD 2002- 2,0 Multijet 2006-; Zeta 2,0 JTD 1999-2002; Peugeot 206 2,0 HDi 1999-; 306 1,8 D 1997-2003 1,9 D 1993-2003 2,0 HDi 1999-2003; 307 2,0 HDi 2000-; 406 2,0 HDi 1999-2005 2,2 HDi 2000-2004; 407 2,0 HDi 2004-; 607 2,0 HDi 2,2 HDi 2000-; 806 1,9 TD 1995-2002 2,0 HDi 1999-2002 2,1 TD 1996-2000; 807 2,0 HDi 2002-; 4007 2,2 HDi 2007-; Boxer 1,9 D 1,9 TD 1994-2002 2,0 HDi 2001- 2,2 HDi 2002-; Expert 1,9 D 1,9 TD 1996- 2,0 HDi 1999-; Partner 1,9 D 1996- 2,0 HDi 1999-

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Andre Nierma nn	018008
Citroen	150245 3001E
Delco	DRS31 15
Delco	DRS31 17
Delco	DRS36 17
Delco	DRS36 18
Elstock	25-203 1
Elstock	25-308 4
Friesen	808003 7
Hc	CS1177
Hella	8EA737

	751-00
	1
Hella	8EA738
	251-00
	1
Hyunda i	36100- 29000
Kia	361002 9000
Lucas	LRS007 51
Lucas	LRS015 79
Lucas	LRS157 9
Lucas	LRS751
Magnet on	443115 141404
Mitsubi shi	MOT208 71
Mitsubi shi	MOT208 71ZE
Mitsubi shi	MIT800 81

Mitsubishi	M1T800
shi	82
Mitsubishi	M1T803
shi	81
Mitsubishi	M1T804
shi	81
Mitsubishi	M1T902
shi	81
Mitsubishi	M0T208
shi	72
Mitsubishi	M0T208
shi	72ZE
Mitsubishi	M0T860
shi	81
Nippon	428000
denso	1620
Nippon	428000
denso	-1620
Peugeot	5802C3
t	
Peugeot	5802E2
t	
Peugeot	5802M
t	3

Peugeot	5802Q5
t	
Peugeot	964697
t	2280
Peugeot	964824
t	2180
Peugeot	965626
t	2780
Valeo Exchangers	455513
Valeo Exchangers	455691
Valeo Exchangers	455749
Valeo Exchangers	455928
Valeo Exchangers	455929
Valeo Exchangers	458180

xchang	
e	
Valeo E	458249
xchang	
e	