

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-daewoo-tacuma-18-p-428.html>



ROZZRUSZNIK DAEWOO TACUMA 1.8

Cena	470,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ST879/1
Kod producenta	STM1045

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

DAEWO	Tacuma 1.8i/	1796cc	2000-2
O	F18D2/A18DMS	m	005

SPECYF

IKACJA

PRODUKTU

NAPIĘCIE: 12V

IE:

MOC: 1.1 kW


LICZBA OTWORÓW: 2 (1 GWINTO WANY)

MOCUJĄCYC

H:

UWAGI


:



Wymiar	mm
A	82,50
B	19,00



SOL 84



Wymiar	mm
O1	115,00

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU
CENT

OEM

Daewoo	962087
	85
Daewoo	964303
	45
Delco	DRS35
	53
Elstock	25-303
	1
Friesen	801688
	0
Hc	CS879
Lucas	LRT001
	90
Lucas	LRT190
Peugeot	966270
t	35
Valeo	458564
Valeo Exchange	458564