

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-daewoo-tacuma-18-p-428.html>



# ROZZRUSZNIK DAEWOO TACUMA 1.8

Cena	<b>470,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ST879/1</b>
Kod producenta	<b>STM1045</b>

## Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

DAEWO	Tacuma 1.8i/	1796cc	2000-2
O	F18D2/A18DMS	m	005

SPECYF

IKACJA

PRODUKTU

NAPIĘCIE: 12V

IE:

MOC: 1.1 kW


LICZBA OTWORÓW: 2 (1 GWINTO WANY)

MOCUJĄCYC

H:

UWAGI


:



Wymiar	mm
A	82,50
B	19,00



SOL 84



Wymiar	mm
O1	115,00

NUMER

Y REFE

RENCYJ

NE

PRODU  
CENT

OEM

Daewoo	962087 85
Daewoo	964303 45
Delco	DRS35 53
Elstock	25-303 1
Friesen	801688 0
Hc	CS879
Lucas	LRT001 90
Lucas	LRT190
Peugeot	966270 35
Valeo	458564
Valeo Exchange	458564