

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-ford-escort-18-td-p-1241.html>



ROZZRUSZNIK FORD ESCORT 1.8 TD

Cena **330,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1396**

Kod producenta **STM517**

Opis produktu

SZCZE

GÓŁOW

E ZAST

OSOWA

NIE:

FORD	Escort 1.8 TD (95)/ RVA	1753cc m	1995-2 001
FORD	Escort 1.8 TD PS/ RFK/D	1753cc m	1995-1 998
FORD	Escort 1.8 TD/ RFD RFK	1753cc m	1993-1 995
FORD	Escort 1.8 TD/ RFD RFK	1753cc m	1995-1 998

SPECYFIKACJA PRODUKTU

NAPIĘCIE: 12V

MOC: 2.2 kW

LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYCH: 3 (3 GWINTOWANE)

UWAGI:

:


BRAK ZDJĘCIA



Wymiar	mm
A	76,00
B	14,50



Wymiar	mm
O1	103,00
O2	67,00
O3	66,00



NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000121 8105
Bosch	000121 8128
Bosch	000121 8728
Bosch E xchang e	098602 2631
Delco	DRS36 76
Delco	DRS36 76N
Delco	DRS37 78

Delco	DRS50
	90
Elstock	25-130
	7
Elstock	25-249
	1
Ford	113399
	4
Ford	1S4U11
	000AA
Ford	1S4U-1
	1000-A
	A
Ford	91AB11
	000HA
Ford	91AB-1
	1000-H
	A
Ford	91AB11
	000HB
Ford	91AB-1
	1000-H
	B
Ford	91AX11

	000HA
Ford	91AX-1 1000-H A
Ford	97BB11 000B3D
Ford	97BB-1 1000-B 3D
Ford	97BB-1 1000-B 3O
Ford	97BB11 000BB
Ford	97BB-1 1000-B B
Ford	97BB11 000BD
Ford	97BB-1 1000-B D
Ford	98AB11 000AA

Ford	98AB-1 1000-A A
Ford	98AB11 000AC
Ford	98AB-1 1000-A C
Ford	98AB11 000AD
Ford	98AB-1 1000-A D
Ford	98AB-1 1000-A O
Friesen	801509 0
Friesen	808013 9
Hc	CS1396
Hc	CS613
Hella	8EA730 183-00

	1
Hella	8EA738
	258-31
	1
Iskra	AZE410
	2
Iskra	AZE456
	3
Lucas	LRS001
	63
Lucas	LRS163
Lucas	LRT001
	63
Lucas	LRT002
	31
Lucas	LRT163
Lucas	LRT231
Prestoli	205001
te	63
Prestoli	205101
te	63
Valeo	455725
Valeo	458118

Valeo	D7R64
Valeo E xchange	455725
Valeo E xchange	458118
Visteon	201000 1008
Visteon	20-100 -01008