

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-regenerowany-octavia-fabia-alhambra-sharan-leon-toledo-18-20-p-1745.html>



# ROZZRUSZNIK REGENEROWANY Octavia Fabia Alhambra Sharan Leon Toledo 1.8 2.0

Cena **340,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1119R**

## Opis produktu


**zastosowanie:** Audi A3 1,6 1997-2001 1,8 1,8 Turbo 1998-2003; TT 1,8 Turbo 1998-2000; SEAT Alhambra 1,8 Turbo 2,0 1998-2000; Ibiza 1,8 20V Turbo 1999-2002; Leon 1,8 20V 1999-2003 1,8 Turbo AT 2000-2004; Toledo 1,8 20V 1998-2003; Skoda Fabia 2,0 2000-; Octavia 1,8 1998-1999 1,8 Turbo 1998-2004 1,8 Turbo AT 2000- 2,0 1999-2002; VW Bora 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2000-2005 2,0 1998-2005; Golf IV 1,8 1998-2000 1,8 Turbo 2,0 1998-2005; New Beetle 1,6 2000-2005 1,8 1998-2004 2,0 1998-2005; Sharan 1,8 Turbo 2,0 1998-2000

SPECYF IKACJA PRODU KTU	
PRZEZ NACZE NIE:	AUDI F O RD SEAT SKODA



	VOLKS WAGEN
NAPIĘC	12V
IE:	
MOC:	1.1 kW
LICZBA OTWORÓW MOCUJĄCYC H:	2 (2 NIEGWIN TOWANE)
UWAGI :	

W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.



**SOL 05**



Wymiar	mm
O1	110,35

NUMER  
Y REFE  
RENCYJ  
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000112 1008
Bosch	000112 1009

Bosch	000112 1018
Bosch	000112 1019
Bosch	000112 1024
Bosch	000112 1025
Bosch	000112 1026
Bosch	000112 1027
Bosch E xchang e	098602 1010
Delco	DRS80 40
Delco	DRS80 40N
Elstock	25-224 3
Friesen	801804 0

Friesen	802101
	0
Hc	CS1119
Hella	8EA737
	579-00
	1
Lucas	LRT001
	78
Lucas	LRT178
Prestoli	205101
te	78
Valeo	458221
Valeo E	458221
xchang	
e	
Volksw	02A911
agen	023L
Volksw	02A911
agen	023LX
Volksw	02T911
agen	023B