

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-regenerowany-octavia-fabia-roomster-praktik-golf-5-12-14-16-p-1750.html>



ROZZRUSZNIK REGENEROWANY Octavia Fabia Roomster Praktik Golf 5 1.2 1.4 1.6

Cena **260,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **ST1330R**

Opis produktu

zastosowanie: Audi A3 1,6 FSI 2003-2007 2,0 FSI 2004; SEAT Altea 1,4 2006-; Cordoba 1,2 12V (6L2) 1,4 16V (6L2) 1,6 (6L) 2004- 1,6 16V (6L) 2006-; Ibiza 1,2 12V (6L1) 2004-2008 1,4 16V (6L1) 1,6 (6L1) 2004-; Ibiza V 1,2 (6J) 1,6 (6J) 2008-; Leon 1,4 16V 2006-; Skoda Fabia 1,2 (5J) 1,4 (5J) 2006- 1,2 (6Y) 1,4 2004-2007 1,6 (5J) 2007-; Octavia 1,4 (1Z) 1,6 FSI 2004-; Praktik 1,2 1,4 2007-; Roomster 1,2 (5J) 1,4 2006-; VW Bora 1,9 TDI 4-Motion 2,8 V6 4-motion 2003-2005; Golf V 1,4 1,6 FSI 2003- 1,4 (1K) 2006- 1,4 FSI 2003-2006; Golf VI 1,4 2008-; Jetta III 1,6 FSI (1K2) 2005-; Polo 1,2 (9N) 2004-2009 1,2 (6R) 2009- 1,4 2005- 1,4 FSI 2001-2005 1,6 (9N) 2006- 1,6i (9N3) 2005-

SPECYF
IKACJA
PRODU
KTU

PRZEZ
NACZE
NIE:
A
UD
I SEAT
SKODA
VOLKS
WAGEN

NAPIĘC 12V

IE:

MOC: 1.0 kW

LICZBA 2 (2NIEGWIN

OTWORÓW TOWANE)

MOCUJĄCYC


H:

UWAGI



:

W PROCESIE REGENERACJI ROZRUSZNIK ZOSTAJE DOPROWADZONY DO PARAMETRÓW NOMINALNYCH, OKREŚLONYCH PRZEZ PRODUCENTÓW NA PIERWSZY MONTAŻ :

- Gwinty montażowe poprawiane (lub wymiana na nowe) w celu ułatwienia prawidłowego montażu w pojeździe.
- Włącznik elektromagnetyczny - rozmontowywany, elementy czyszczone, kontakty i sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane na nowe. Elektromagnes czyszczony i sprawdzany.
- Szczotkotrzymacz - szczotki oraz sprężynki sprawdzane oraz w razie potrzeby wymieniane.
- Wirnik czyszczony i polerowany, komutator przetaczany oraz polerowany lub wymieniany na nowy.
- Bendiks rozmontowywany i czyszczony, rolki oraz sprężynki w razie potrzeby wymieniane.
- Tulejki ślizgowe sprawdzane i w razie potrzeby wymieniane.



SOL 132



Wymiar	mm
O1	150

NUMER
Y REFE
RENCYJ
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000112 0406
Bosch	000112 0407

Bosch E	098602
xchang	0290
e	
Delco	DRT029
	0
Elstock	25-322
	1
Ford	915111
	C
Friesen	802029
	0
Hc	CS1330
Hella	8EA738
	199-00
	1
Lucas	LRS016
	75
Lucas	LRS167
	5
Valeo	458214
Valeo	D6GS1
	2
Valeo	D6GS1
	2M

Valeo	TS10E2
	6
Valeo E	458214
xchang	
e	
Volksw	02T911
agen	023R
Volksw	02T911
agen	023S
Volksw	02T911
agen	024A
Volksw	02T911
agen	024B
Volksw	02T911
agen	024N