

Link do produktu: <https://www.rollco.pl/rozzrusznik-seat-leon-18-p-127.html>



## ROZZRUSZNIK SEAT LEON 1.8

Cena	<b>330,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ST1181</b>
Kod producenta	<b>STM592</b>

### Opis produktu

SZCZE  
GÓŁOW  
E ZAST  
OSOWA  
NIE:

□

SEAT	Leon 1.8 Turbo (1M1)/ AJQ	1781cc m	2000-2 001
SEAT	Leon 1.8 Turbo (1M1)/ ARY	1781cc m	2000-2 004
SEAT	Leon 1.8 Turbo (1M1)/ AUQ	1781cc m	2000-2 001

SPECYF  
IKACJA  
PRODU  
KTU

NAPIĘC 12V

IE:

MOC: 2.0 kW

LICZBA 2 (2 NIEGWIN

OTWORÓW TOWANE)

MOCUJĄCYC

H:

UWAGI

:

BRAK  
ZDJĘCIA




Wymiar	mm
A	76
B	62 !



SOL 05

10, 11



Wymiar	mm
O1	111,50

NUMER  
Y REFE  
RENCYJ  
NE

PRODU CENT	OEM
Bosch	000112

	5018
Bosch	000112 5019
Bosch	000112 5048
Bosch	000112 5049
Bosch E xchang e	098601 8390
Delco	DRS83 90
Elstock	25-237 6
Ford	YM2111 000BA
Ford	YM21-1 1000-B A
Friesen	801839 0
Hc	CS1181
Hella	8EA737 767-00

	1
Lucas	LRT002
	18
Lucas	LRT218
Valeo	458167
Valeo	458465
Valeo	D7RS1
	50
Valeo	D7RS5
	0
Valeo E xchang e	458167
Volksw agen	02M91 1023A
Volksw agen	02M91 1023C
Volksw agen	02M91 1023F
Volksw agen	02M91 1023FX
Volksw agen	02M91 1023R

Volksw	02M91
agen	11023A